

Bruksanvändning!

1. Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar!
2. Fäst skivan i bormaskinen och kontrollera att skivan rotera i pilens riktning!
3. För skivan LÄTT ÖVER YTAN! Anpassa sedan trycket och fullfölj tills du har fått bort (rengjort) ytan ordentligt!
Tryck lite hårdare om du vill ha en grövre ytan rent men kom ihåg att alltför hårt tryck förkortat livslängden på skivan!
4. Minsta varvtalet på bormaskinen eller batteridriven bormaskin rekommenderas är 2000 rpm och max varvtal är 4000 rpm. Kolla varvtalet på bormaskinens skylt!
5. När du är färdig med blästringen av ytan, applicera genast grundfärg (efter ca. 1 m² blästring)! Så att ny oxid inte bildas.
Använd gärna zinkfärg som grundfärg eller annan lämplig grundfärg om underlaget inte är järn.
Du kan använda skivan även på plast ihop med våran avståndshållare.
6. Förvara alltid skivan i originalförpackningen!
7. Tercoo bläster består av hårdmetallstift som slår mot ytan. Ytan blir inte varm. Tunn plåt sträcker sig inte och ingen oxidering sker.
8. Tercoo bläster passar utmärkt till borttagning av tjära, underredsmassa, färger, antifouling etc., även på bilar eller andra fordon.
9. Tercoo bläster finns som Single, Duo och Triple för bormaskin. Varvtal mellan 2000 - 4000 rpm.
Fler skivor på axeln ger snabbare avverkning
TERCOO skapar bästa möjliga förutsättning för en hållbar efterföljande ytbehandling, som målning, lackering etc.